

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Fachbereich Geotechnik

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2018	Stadt Hallstadt	Erneuerung Marktplatz und Lichtenfelser Straße	Erschütterungsmessungen
2018	Staatliches Bauamt Bamberg	Neubau Hochschule für den öffentlichen Dienst (HFÖD) Kronach	Baugrunduntersuchung
2018	Markt Heiligenstadt	Neubaugebiet Lindacher Weg BA II in 91332 Heiligenstadt - Teuchatz	Baugrunduntersuchung
2018	Autobahndirektion Nordbayern, Dienststelle WÜ	BAB A7, Fulda-Ulm, Deckenern. D 674 R+L	Baugrunduntersuchung
2018	Markt Heiligenstadt	Erschließung Baugebiet Gründlein - BA II	Baugrunduntersuchung
2018	Staatliches Bauamt Schweinfurt	St 2278, Ebern-Untermerzbach, Fahrbahnersetzung	Baugrunduntersuchung
2018	VG Baunach	Neubau Geh- und Radweg Baunach - Appendorf	Baugrunduntersuchung
2018	Herr Dr. Claus Hillmann und Frau Constanze Hillmann, Mistendorf	Neubau EFH Hillmann in Mistendorf	Baugrunduntersuchung
2018	Hans Wormser Immobilienverwaltungs GmbH & Co. KG	Neubau BMW Wormser Erlangen	Baugrunduntersuchung
2017	Klebl GmbH Neumarkt	Neubau Engelbert Strauss	Betreuung / Überwachung Erdbau
2017	Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg	Universität Erlangen – Neubau Forschungsgebäude Erlanger Center for Astroparticle Physics (ECAP)	Baugrunduntersuchung
2017	KOMPLETT Schlüsselfertiges Bauen GmbH, Priesendorf	Neubau EFH Untere Mühlstadt 15 in Scheßlitz	Baugrunduntersuchung
2017	AWO Bamberg	Errichtung Kindergarten Pödeldorfer Straße	Baugrunduntersuchung
2017	Staatliches Bauamt Bamberg	Bautechnische Zustandsbewertung Eichamt	Baugrunduntersuchung
2017	Reiner Schunder, Prölsdorf	Erweiterung und Neubau Firma Schunder in Prölsdorf	Baugrunduntersuchung
2017	Ralf Herold, Bamberg	Neubau einer Werkhalle mit Wohnung und Carport	Baugrunduntersuchung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2017	Markt Eckental	Neubau Hort und Einfachsporthalle	Baugrunduntersuchung
2017	Stadt Bamberg - Immobilienmanagement	Gangolfschule - Versickerbarkeit	Baugrunduntersuchung
2017	Staatliches Bauamt Bamberg	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg	Baugrunduntersuchung
2017	Gewobau Bamberg eG	Neubau einer Tagespflegeeinrichtung m. Wohnungen/Arztpraxis	Baugrunduntersuchung
2017	Autobahndirektion Nordbayern, Nürnberg	Autobahnmeisterei, Neubau Soleaufbereitung	Baugrunduntersuchung
2017	Gemeinde Memmelsdorf	Dorferneuerung Kremmeldorf – St 2210 / BA 16	Baugrunduntersuchung
2017	Gemeinde Sand a. Main	Rathaus, Barrierefreiheit Umbau	Baugrunduntersuchung
2017	Markt Rattelsdorf	Nutzungsänderung Torhaus Rattelsdorf	Baugrunduntersuchung
2017	Stadtbau GmbH Bamberg	Setzungsschaden Hochgericht 30	Baugrunduntersuchung
2017	Bezirksklinikum Obermain-Kutzenberg	Zukunftskonzept Neubau BKO	Baugrunduntersuchung
2016	Bayreuther Festspiele GmbH	Generalsanierung Festspielhaus Bayreuth	Baugrunduntersuchung
2016	Stadt Hallstadt	Neue Mitte Hallstadt, Stadtpark	Baugrunduntersuchung
2016	Bau- und Entwicklungsgesellschaft Nibelungenviertel mbH, Erlangen	Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage Nibelungenplatz in Nürnberg	Geotechnische Beratung
2016	Staatliches Bauamt Bamberg	Universität Bamberg Neubau Büro- und Seminargebäude, Schillerplatz in Bamberg	Baugrunduntersuchung
2016	Sparkasse Bamberg	Quartier an der Stadtmauer	Baugrunduntersuchung
2016	WEG Äußere Nürnberger Straße 14/14a c/o Hausverwaltung Beitlich GmbH, Forchheim	Äußere Nürnberger Straße 14/14a in Forchheim	Untersuchung Setzungsschäden im Parkplatzbereich
2016	Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb CEB	BW 43 Itzbrücke, Coburg	Baugrunduntersuchung
2016	Staatliches Bauamt Bamberg	Neubau Teilbibliothek 4 / 2. Bauabschnitt	Baugrunduntersuchung
2016	Campus II München GmbH	Neubau Wohnhaus Riesenfeldstr. 114, München	Baugrunduntersuchung
2016	VLE Oberfranken, Bamberg	Ausbau GVS Kreuzschuh - Erlau	Baugrunduntersuchung
2015	Die Erlebnis Akademie AG	Baumwipfelpfad Ebrach	Baugrunduntersuchung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2015	Gewobau eG Bamberg	Baugebiet "Am Zwieseler Weg", Pettstadt	Baugrunduntersuchung
2015	Markt Heiligenstadt	Neubau Kläranlage Heiligenstadt	Baugrunduntersuchung
2015	Staatliches Bauamt Bamberg	Sanierung Mensa Innenstadt	Baugrund-Voruntersuchung
2015	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg	Erlangen, Uferverbau Schwabach	Baugrunduntersuchung Standortsicherheitsüberprüfung
2015	Staatliches Bauamt Bamberg	Neubau der Justizvollzugsanstalt Bamberg	Baugrund-Voruntersuchung
2015	Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen	Hochwasserschutz Bad Neustadt Staatliche Wasserwirtschaft - Wildbach Brend	Baugrunduntersuchung und hydrogeologisches Gutachten
2015	Staatliches Bauamt Bamberg	Amt für Landwirtschaft und Forsten Coburg, Lichtenfels	Untersuchung Versickerungsmöglichkeit für Dachwässer
2015	Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg	Parkhaus am Chemikum mit Erschließungsstraße Nr. 15147	Baugrunduntersuchung
2015	Wasserwirtschaftsamt Kronach	Gew 1, Main, Rodach, Gew 2, Baunach Deichsanierung Küps, LIF, Wiesen, Baunach, Kemmern	Baugrunduntersuchung
2015	BaurConsult, Haßfurt	Erweiterung Grundschule (Neubau II) Lessingstraße	Baugrunduntersuchung
2015	Klebl GmbH	Erweiterung LIDL-Logistikzentrum Westerkappeln	Geotechnische Beratung
2015	scale Bamberg GmbH	Neubau Industriehalle in Kemmern	Baugrunduntersuchung
2015	Bayernhafen GmbH & Co. KG	Hafen Bamberg, Kai 2	Baugrunduntersuchung
2015	Kaiserdom - Privatbrauerei Bamberg Wörner GmbH & Co. KG	Baugebiet G7B	Baugrunduntersuchung mit begleitender Altlastenerkundung
2015	Stadtwerke Forchheim	Abwassersystem EZG Kersbach	Baugrunduntersuchung
2015	Stadt Bamberg	Hangrutschung Frutholfstraße in Bamberg	Baugrunduntersuchung
2015	Stadt Bad Neustadt a. d. Saale	Fußgängerbrücke über die Brend - Stadt Bad Neustadt	Baugrunduntersuchung
2015	Pfarrgemeinde Uttenreuth	Matthäuskirche Uttenreuth	Geotechnische Beratung
2015	Landratsamt Bamberg	Sanierung der Sporthalle RS Ebrach, Hartplatz	Baugrund-Vorerkundung
2015	Markt Ebensfeld	BAB A73, Lärmschutzwall, BA 1	Geotechnische Untersuchungen
2014	Erzbistum Bamberg	Maria-Ward-Schulen Bamberg	Erschütterungsmonitoring

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2014	Stadtbau GmbH, Bamberg	Setzungsschaden Hochgericht	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2014	Stadt Scheßlitz	Erschließung Baugebiet Brandäcker	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2014	Klebl GmbH, Neumarkt i. Opf.	Neubau Lidl Logistikzentrum Eggolsheim	Geotechnische Beratung, Ver- dichtungskontrollen, Bauabnahmen
2014	Stadt Eitmann	Setzungsschaden Kirchweg/Schmiedgasse	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2014	Markt Marktzeuln	Felsböschung Külbitz	Technische Erkundung Gutachten, Sicherungsplanung
2014	Landkreis Coburg, Tiefbauamt	Ausbau CO 17 Kleinwalbur	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Gemeinde Grub am Forst	Ausbau OD Grub a. Forst - BA 3, Ebersdorfer Straße	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Landkreis Coburg, Tiefbauamt	Ausbau der Kreisstraße CO 11	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Gemeinde Strullendorf	Erweiterung Friedhof Geisfeld	Technische Erkundung Gutachten
2013	Keller Grundbau	Neubau Punkthäuser, Unterer Leinritt, Bamberg	Erschütterungsmessungen Baugrundberatung
2013	WWA Nürnberg	Uferverbau Vorfluter Schwabach, Erlangen	Bestandserhebung und Standicherheitsermittlung
2013	Immobilien Freistaat Bayern	Sanierung Heilquelle Runder Brunnen	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Gemeinde Knetzgau	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2013	Stadt Forchheim	Erschließung Baugebiet Burk, Dorfäcker	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Gemeinde Leutenbach	Sanierung und Ertüchtigung der Kläranlage in Leutenbach	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Stadt Herzogenaurach	Neubau KiTa Vogelnest	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Gemeinde Knetzgau	Hochwasserfreilegung Knetzgau,	Geotechnische Beratung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
		Rückhaltebecken Westheimer Bach, Dichtwand	
2013	Stadtbau Bamberg GmbH	Neubau MFH Am Werkkanal, Bamberg	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Landratsamt Coburg	Ausbau der Kreisstraße CO 11 Neustadt bei Coburg	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Landratsamt Hassberge	Böschungssicherung parallel HAS 33/B26	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Allianz Sach Schaden München	Bauwerksschaden Nr. AS2013-80139636	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Dominikanerinnen Heiliggrab	Neubau Klostergebäude Heiliggrab	Erschütterungsmessungen DIN 4150
2013	Landratsamt Coburg	Ausbau der CO 16, Oberelldorf	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH	Juraklinik Scheßlitz, Anbau OP-Trakt	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Solwerk GmbH	Standsicherheitsermittlung Deponie Ebern	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Markt Heiligenstadt	AWA, Kanalisation Oberleinleiter und Tiefenpözl	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Staatliches Bauamt Bamberg	Neubau Teilbibliothek. 4, 2. BA	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	IBC Solar AG	Neubau Photovoltaikanlage Deponie Maroldsweisach	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Kraftanlagen München GmbH	Neubau Turbinenhaus, MHKW Bamberg	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2013	Arbeiterwohlfahrt Bamberg	Neubau der Pflege 2, Seniorenzentrum	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2013	Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg	Sanierung der Stützmauer Maienbrunnen	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	VLE Oberfranken	Neubau Stettfelder Weg, Deusdorf	Technische Erkundung Baugrundgutachten
2012	Gemeinde Kalchreuth	Tongrube Kalchreuth - Heroldsberg	Geotechnische Beratung Standsicherheitsnachweis

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2012	Gemeinde Hochstadt am Main	Baugebiet Wasserschapfen, Hochstadt	Baugrunduntersuchungen Hydrogeologische Beratung
2012	Stadt Coburg	Sanierung und Erweiterung der Aussegnungshalle in Coburg	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Stadtbau Bamberg GmbH	Neubau Trainingshalle Brose Baskets Bamberg	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Stadt Bamberg	St. Getreu, Umbau Probstei zu Musikschule	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Gemeinde Heßdorf	Abwasseranlage, Neubau Kläranlage Heßdorf	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Stadt Coburg	Beseitigung der Bahnüberführungen in Coburg	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Floth Projektentwicklung	Neubau Einkaufsmarkt in Nürnberg	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Stadt Herzogenaurach	Regenrückhaltebecken, Standsicherheitsnachweis Damm	Geotechnische Beratung Standsicherheitsnachweis
2012	Landratsamt Lichtenfels	Ausbau Kreisstraße Kr Lif 4 in Hochstadt	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Baugenossenschaft für den Stadt- u. Landkreis Bamberg	Neubau Studentenwohnheim Brennerstraße, Bamberg	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg	Pfarrkirche St. Martin in Bamberg	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Fernwärme Bamberg GmbH	Neubau Heizkraftwerk Bamberg/Gereuth	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Stadt Forchheim	Erschließung Baugebiet Forchheim OT Buckenhofen	Technische Erkundung Gründungsgutachten
2012	Landratsamt Schweinfurt	Rechtsstreit Sannwald/Pickel	Geotechnische Beratung
2012	Staatliches Bauamt Nürnberg	Neubau Turnhalle Middle & Highschool Katterbach	Technische Erkundung Gründungsgutachten

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Fachbereich Grundwasser

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2018	Gemeindewerke Memmelsdorf	Brunnen 2 Memmelsdorf	Neubeantragung Wasserrecht
2018	ZVzWV Rodacher Gruppe	Tiefbrunnen I – III, Buntsandstein	Neubeantragung Wasserrecht, Unterlagen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten
2018	ZVzWV Zeil-Ebelsbach	Brunnen I – V, Quartär, Uferfiltrat	Hydrogeologisches Basisgutachten
2018	Gemeinde Großheirath	Wasserversorgung Gemeinde Großheirath Brunnen Erlenholz	Erstellen Antragsunterlagen Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser
2018	Gde. Schwanfeld	Sanierung 40 m Tiefbrunnen Schwanfeld	Sanierungsplanung Hydrogeologische Betreuung
2018	Obermain Therme Bad Staffelstein	Zerstörungsfreie Zustandsfeststellungen Therme I (1.210 m) und Therme II (1.180 m)	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2018	Gde. Sonnefeld	Sanierung 170 m Tiefbrunnen II Sonnefeld und 70 m Tiefbrunnen Wörlsdorf	Sanierungsplanung Hydrogeologische Betreuung
2018	ZV Gruppenwasserwerk Dieburg	200 m Versuchsbohrung 1-2017 Ober-Klingen	Erkundungskonzept, Hydrogeologische Betreuung
2018	Steigerwald Mineralbrunnen GmbH	12 Mineralbrunnen Gewinnungsgebiete Schlossberg und Ebenholz - Fuchsberg	Hydrogeologische Beweissicherungen
2018	Stadtwerke Kronach	Diverse Tiefbrunnen mit Ausbauteufen von 100 m bis 150 m im Buntsandstein südlich Kronach	Bohrlochgeophysikalische Untersuchungen; Neubeantragung Wasserrecht; Unterlagen zur Festsetzung von Schutzgebieten
2018	Markt Hirschaid	Sanierung Eichwaldquellen	Hydrogeologische Kartierung sowie Vorerkundung zur Sanierungsplanung
2018	ZVzWV Rodacher Gruppe	Tiefbrunnen I – III, Buntsandstein	Neubeantragung Wasserrecht, Unterlagen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten
2018	ZVzWV Zeil-Ebelsbach	Brunnen I – V, Quartär, Uferfiltrat	Hydrogeologisches Basisgutachten

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2017	Papierfabrik Palm, Eltmann	Uferfiltratbrunnen 11 – 16	Hydrogeologisches Gutachten im Zuge der Neubeantragung der wasserrechtlichen Genehmigung
2017	Franken Brunnen GmbH & Co. KG	Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Mineralbrunnen Bonaris Quelle	Erstellen Antragsunterlagen beschränkte Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2017	Markt Ebensfeld	Wasserversorgung Markt Ebensfeld Tiefbrunnen Ebensfeld	Erstellen Antragsunterlagen gehobene Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2017	Brauhaus Altenkunstadt	Wasserversorgung Brauhaus Altenkunstadt Brauereibrunnen Leikeim	Erstellen Antragsunterlagen zur Erhöhung der bestehenden gehobenen Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2017	Gemeinde Bischberg	Wasserversorgung Bischberg Tiefbrunnen Weipelsdorf I und II	Erstellen Antragsunterlagen gehobene Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2017	Erzbistum Bamberg	2 Geothermiebrunnen Sanierung Maria-Ward-Schulen Nürnberg	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2017	Franken-Brunnen GmbH & Co. KG	Mineralwassererkundung westlich Bad Windsheim, 3 Versuchsbohrungen bis 120 m	Erkundungskonzept, Hydrogeologische Betreuung
2017	SÜC Energie und H2O GmbH	Sanierung 120 m Tiefbrunnen V Mönchröden	Sanierungsplanung Hydrogeologische Betreuung
2017	Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM)	15 Tiefbrunnen (100 – 180 m) Gewinnungsgebiete Erlach und Rodenbach	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2017	Papierfabrik Palm, Eltmann	Uferfiltratbrunnen 11 – 16	Hydrogeologisches Gutachten im Zuge der Neubeantragung der wasserrechtlichen Genehmigung
2017	DGL Hutthurm GmbH	Mineralbrunnen I und Ia Dachsberg	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2017	Brauhaus Altenkunstadt	56 m Brauereibrunnen Leikeim	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2017	Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg	Neubau 55 m Brunnen für Brauchwasserzwecke, Rückbau 40 m Tiefbrunnen	Sanierungs- und Rückbauplanung Hydrogeologische Betreuung
2016/17	Stadt Schlüsselfeld	Grundwassererkundung über 6 Versuchsbohrungen bis 80 m westlich Reichmannsdorf	Erkundungskonzept, Hydrogeologische Betreuung
2016/17	Stadt Scheßlitz	Rückbau ehem. Trinkwasserbrunnen I (100 m) und II (120 m)	Rückbauplanung Hydrogeologische Betreuung
2016	Fernwasserversorgung Franken	Neubau von 5 Tiefbrunnen (20 – 30 m) und Rückbau von 6 Tiefbrunnen Gewinnungsgebiet Astheim	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2016	Markt Hirschaid	Brunnen 4 Seigendorf	Erstellen Antragsunterlagen gehobene Erlaubnis zur Wasserentnahme, Ausarbeiten Wasserschutzgebiet
2016	Markt Hirschaid	Wasserversorgung Markt Hirschaid Brunnen 4 Seigendorf	Erstellen Antragsunterlagen gehobene Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2016	Franken Brunnen GmbH & Co. KG	Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Mineralbrunnen Nea H2	Erstellen Antragsunterlagen beschränkte Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2016	Schittenhelm Gastronomie	Neubau 50 m Brunnen für die Eigenwasserversorgung	Erkundungskonzept, Hydrogeologische Betreuung
2016	Hösl & Co. Brauhaus GmbH	Hydrogeologisches Basisgutachten Tiefbrunnen Hösl	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2016	Markt Hirschaid	Brunnen Frankenlagune	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Nutzungsänderungen
2016	Fernwasserversorgung Franken	Neubau von 5 Tiefbrunnen (20 – 30 m) und Rückbau von 6 Tiefbrunnen Gewinnungsgebiet Astheim	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2016	Markt Hirschaid	Brunnen 4 Seigendorf	Erstellen Antragsunterlagen gehobene Erlaubnis zur Wasserentnahme, Ausarbeiten

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
			Wasserschutzgebiet
2015	Gemeinde Sonnefeld	Wasserversorgung Gemeinde Sonnefeld Tiefbrunnen III	Erstellen Antragsunterlagen Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser, Ausarbeiten Wasserschutzgebiet
2015	Stadtwerke Bad Rodach	Stadtwerke Bad Rodach Brunnen I, II und III	Ausarbeiten Wasserschutzgebiet, Erstellen Antragsunterlagen zur Anpassung der bestehenden Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser an den Bedarf
2015	Gemeinde Litzendorf	Gemeinde Litzendorf Tiefbrunnen Pödeldorf	Erstellen Antragsunterlagen gehobene Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2014	Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main	Wasserversorgung Stadt Gemünden a. Main Tiefbrunnen 2 und 3	Erstellen Antragsunterlagen beschränkte Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser
2014	Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main	Wasserversorgung Stadt Gemünden a. Main Tiefbrunnen Seifriedsburg	Erstellen Antragsunterlagen Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser, Ausarbeiten Wasserschutzgebiet
2014	Autobahndirektion Nordbayern	BAB A 3, 6-streifiger Ausbau zwischen Randersacker und Wertheim, Gewässerschutz	Überwachung, Beweissicherung, Hydrogeologische Betreuung
2014	Landratsamt Bamberg	Bauhof Memmelsdorf, Brauchwasserbrunnen	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2014	Bayer. Milchindustrie e.G.	BMI Werk Zapfendorf, Errichtung eines Tiefbrunnens	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2014	SÜC - Städtische Werke Überlandwerke Coburg	Gewinnungsgebiet Mönchröden, Errichtung einer 80 m Grundwassermessstelle	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2014	ZV Gruppenwasserwerk Dieburg	Tiefbrunnen Nieder- und Ober-Klingen	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2014	Franken Brunnen GmbH & Co. KG	Mineralwassererschließung Standort Bad Windsheim, Erkundungsbohrungen	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2014	Stadtwerke Hessisch Lichtenau	Grundwassererschliessung Walburg II Errichtung eines Tiefbrunnens	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2014	Markt Rattelsdorf	Regenerierung Brunnen IV und V, Pumpversuche	Projektierung, Datenaktualisierung, Hydrogeologische Untersuchungen
2014	Gemeinde Untermerzbach	Regenerierung Brunnen I und II, Pumpversuche	Projektierung, Datenaktualisierung, Hydrogeologische Untersuchungen
2014	Open Grid Europe	Errichtung einer 150 m Anodenbohrung	Ausbauplanung, Hydrogeologische Betreuung
2014	Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Hirschaid	Errichtung Brunnen 3 für Kühlzwecke	Ingenieurtechnische Planung, Hydrogeologische Betreuung
2013	Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main	Wasserversorgung Gemünden a. Main, Neuerrichtung der Brunnen 2 und 3	Ingenieurtechnische Planung, Hydrogeologische Betreuung
2013	Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main	Wasserversorgung Gemünden am Main, Tiefbrunnen Seifriedsburg	Ausarbeitung Wasserschutzgebiet Erstellen Antragsunterlagen
2013	ZVzWV Eggolsheimer Gruppe	Brunnen II, III, IV	Ausarbeitung Wasserschutzgebiet Erstellen Antragsunterlagen
2013	Stadt- und Überlandwerke Coburg SÜC	Wasserversorgung Coburg Brunnen IV Mittelberg	Bautechnische Sanierung, Hydrogeologisch-technische Betreuung
2013	Planet Car Wash	Errichtung Brauchwasserbrunnen	Brunnenplanung Hydrogeologische Betreuung
2013	ZVzWV Eggolsheimer Gruppe	Überarbeitung WSG Br. II-IV Eggolsheim	Hydrogeologische Untersuchungen Erstellen Antragsunterlagen
2013	VG Schwanfeld	Brunnen II Schwanfeld	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen als Grundlage für Sanierungsplanungen
2013	Bayer. Milchindustrie e.G.	BMI Werk Zapfendorf, B I - III	Beweissicherungen Wasserrechtsantrag Erhöhung
2013	Stadtwerke Bad Rodach	Wasserversorgung Bad Rodach Tiefbrunnen 3	Hydrogeologische und technische Brunnenbewertung
2013	Gde. Untermerzbach	Brunnen Memmelsdorf, Voruntersuchungen und Sanierung der Abdichtung	Hydrogeologisch-technische Untersuchungen,

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
			Sanierungsplanung
2012	Ratanza GmbH & Co. KG	Kiesabbau bei Altendorf, Vertiefung Abbaugrenze	Hydrogeologische Beratung Ausarbeiten Wasserrechtsantrag
2012	Fernwasserversorgung Oberfranken FWO	Gw-Erkundungsgebiete Steinachtal I u. II Mitwitz	Hydrogeologische Beratung Grundwassererkundung
2012	VG Hochstadt-Marktzeuln	WV, Brunnen Horb, Quelle Oberreuth	Hydrogeologisches Basisgutachten Datenaktualisierung
2012	Stadtwerke Lichtenfels	WSG Schwabthalquelle und Dörizquelle	Hydrogeologische Beratung Ausarbeiten Wasserrechtsantrag
2012	Franken Brunnen GmbH & Co. KG	Mineralwasserbrunnen Neustadt/Aisch	Hydrogeologische Beratung Umweltverträglichkeitsprüfung Wasserrechtsantrag
2012	Fa. Rebhan GmbH Kunststoffverpackungen	Betriebsbrunnen Fa. Rebhan	Hydrogeologische Beratung im Zusammenhang mit der Sanierung
2012	ZVzWV Auracher Gruppe	Wasserschutzgebiet Br. III – V Burgebrach	Hydrogeologische Ausarbeitung Schutzgebieten vorschlag
2011	Freistaat Bayern über: WWA Nürnberg	Errichtung einer Landesgrundwassermessstelle DN 125 bis 150 m	Planung, Bauüberwachung Hydrogeologischer Bericht
2011	Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG	Brauchwasserbrunnen 2 Hirschaid	Hydrogeologische/technische Brunnenbewertung
2011	WWA Kronach	WV Rödental, Brunnen 2 Stammbach Teichanlage im Wasserschutzgebiet	Gefährdungsabschätzung Hydrogeol. Beratung, Sicherung
2010	Freistaat Bayern über: WWA Bad Kissingen	Heilquelle Runder Brunnen Bad Kissingen	Zustandsuntersuchungen und Sanierungsmaßnahmen

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Fachbereich Umwelt

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2018	Stadt Bamberg, Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement	Warner Barracks 3	Altlastenuntersuchung Phase IIb
2018	IGZ Bamberg GmbH, Bamberg/Stadt Bamberg Immobilienmanagement	Digitales Gründerzentrum Bamberg	Kampfmittelsondierungen und fachtechnische Begleitung Abfallrecht
2018	Schwarzmann GmbH, Hollfeld	Steinbruch der Fa. Schwarzmann in Pilgerndorf	Fremdüberwachung der Trockenverfüllung nach Leitfaden Eckpunktepapier
2017	Gemeinde Oberaurach	DK 0-Deponie Oberaurach	Hydrogeologisches Standortgutachten zur geplanten Errichtung einer DK 0-Deponie für Erdaushub
2016	Stadt Scheßlitz	Ehem. Deponie Scheßlitz, Historie der Ablagerungsstelle	Erkundung und Untersuchung des Deponats in BA II und III, Empfehlungen zu den geplanten Rekultivierungsmaßnahmen
2016	Staatliches Bauamt Bamberg	Ehem. Warner Barracks: WB 3	Altlastenerkundung Phase IIa
2016	Stadt Bamberg, Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement	Digitales Gründerzentrum Bamberg, ehem. Warner Barracks 3 (Teilgebiet)	Altlastenuntersuchung Phase IIa mit abfallrechtlichem Schwerpunkt
2015	Stadtbau GmbH Bamberg	Ehem. Warner Barracks, Teilgebiet Pines Family Housing	Orientierende Altlastenuntersuchung
2015	Staatliches Bauamt Bamberg	Ehem. Warner Barracks: WB 2 und WB 3	Altlastenerkundung Phase I je Teilgebiet
2015	Gemeinde Zapfendorf	Ehem. Hausmülldeponie Zapfendorf	Orientierende Altlastenerkundung mit Auswertung historischer Luftbilder
2014	Staatliches Bauamt Bamberg	Zuführgleis zur US-Muna in Bamberg	Altlastenerkundung Phase I
2014	Staatliches Bauamt Bamberg	Ehem. BGS-Schießplatz Coburg-Rögen	Altlastenuntersuchung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2014	Schramm Bauschutt Recycling GmbH & Co., Trieb	DK 0-Inertabfalldeponie Marktzeuln	Fortlaufende fachtechnische Betreuung Abfallrecht, Deponiebau, Grundwasser- und Sickerwassermonitoring
2014	Erzbistum Bamberg	Maria-Ward-Schulen Bamberg	Abfallrechtliche Deklaration und Aushubuntersuchung
2014	Kommunalunternehmen STW Gemünden a. Main	Orientierende Altlastenuntersuchung Schaippach	Orientierende Altlastenuntersuchung, Anbindung an Wasserversorgung
2014	Fa. Klebl	Ehem. Sandgrube In der Büg, Eggolsheim	Materialeignungsprüfung
2014	Markt Eggolsheim	Ehem. Sandgrube In der Büg, Eggolsheim	Erkundung unkontrolliert verfüllte Sandgrube, nachträgliche Fremdüberwachung nach Eckpunktepapier
2014	LRA Neustadt a. d Waldnaab, ZV Tierkörperbeseitigung nördl. Oberpfalz	Orientierende Altlastenerkundung ehem. TBA Luhe-Wildenau	Altstandort Tierkörperverwertung, Vorbereitung Grundstücksübergabe
2014	VG Marktsteft	Sanierung PCB-Schaden unter dem ehem. Schalöllager einer Zementfabrik	Aushub von PCB-Starkbelastungen
2014	bayernhafen Bamberg	Ölschaden nach Havarie Treibstoffwagons	Sanierung durch Aushub im Gleisbereich
2014	Staatliches Bauamt Bamberg, Dombauhütte	Dom Bamberg, Dachstuhl	Erkundung und Sanierungsplan Schadstoff-Belastung
2014	Markt Rattelsdorf	Mittelschule Rattelsdorf	Schadstofferkundung Gebäudesubstanz, Raumluftmessungen, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen
2014	BMI Bayer. Milchindustrie	Milchwerk Zapfendorf	Ausgangszustandsbericht
2013	Kiesgewinnung Schramm	Monitoring Abbau und Wiederverfüllung Kiesgrube Redwitz an der Rodach seit 2008	Überwachung nach Eckpunktepapier
2013	LRA Main-Spessart	Gipsmühle, Wernfeld	Ausschreibung und Betreuung Sanierung, Monitoring

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2013	Fernwärme Bamberg GmbH	Neubau Blockheizkraftwerk Gereuth, Bamberg	Orientierende Altlastenerkundung, Sanierung
2013	Stiftung Seraphisches Liebeswerk Altötting	Ehem. Tankstellenaltstandort Fl.Nr. 266, Herzogenaurach	Orientierende Altlastenerkundung
2013	Wasser- und Schiffsamt Nürnberg, Außenbezirk Neuses	Aushub RMD-Kanal	in situ-Untersuchungen Haufwerksbeprobung PN 98 Bewertung gem. LAGA
2013	KSG – Kommunalwerke Stadtwerke Gemünden am Main	Ehem. Hausmülldeponie Schaippach-Ost	Detailerkundung
2013	Markt Hirschaid	Ehemalige Hausmülldeponie Hirschaid	Detailerkundung mit Errichtung GWM und Monitoring
2013	Staatliches Bauamt Bamberg, Dombauhütte	Dachstuhl Bamberger Dom	Erkundung und Sanierungsplanung PCP- und Lindan-Belastungen
2013	Stadt Hallstadt	Marktscheune Hallstadt	Orientierende Altlastenerkundung, Gebäudeschadstoffuntersuchungen Haufwerksbeprobung PN 98
2012	Amtsgericht Kitzingen / SV Dr.-Ing. M. Vogler	Beweisverfahren Neuses am Berg	Erkundung innerörtliche Wasserwegsamkeiten über Markierungsversuche
2012	Schaeffler-Areal 2. Liegenschaften GmbH	Ehem. Teppichwerke Schaeffler Bamberg TSB	Orientierende Altlastenerkundung, Gebäudeschadstoffuntersuchungen
2012	Erzbistum Bamberg	Neubau Sporthalle Maria-Ward-Schule Bamberg	Orientierende Altlastenerkundung, Gebäudeschadstoffuntersuchungen
2012	Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG	Werk INA Schaeffler Hirschaid	Orientierende Altlastenerkundung Rigolengruppe 2
2012	Gemeinde Memmelsdorf	Deponie Kremmeldorf	Erstellung Ausschreibungsunterlagen für Detailuntersuchung
2012	Markt Eggolsheim	Rückbau ehem. Fabrik Lindner	Schadstofferkundung Gebäudesubstanz Industriedenkmal
2012	GO Baumanagement	Erweiterung Lidl Einkaufsmarkt, Tirschenreuth	Historische Recherche, Orientierende Altlastenerkundung, Sanierung
2012	infra Fürth	Wassergewinnung I - III Fürth	Erstellung eines fachspezifischen Altlastenkataster AKIF

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2012	Fa. Herbst	Rückbau Kaserne Mellrichstadt	Haufwerksbeprobung PN 98 Bewertung gem. LF Bauschutt
2012	LRA Bamberg	Energetische Sanierung 3-fach Sporthalle Scheßlitz	Raumluftmessungen KMF Erkundung Gebäudeschadstoffe
2012	Stadt Ebermannstadt	Altdeponie Breitenbach II, Ebermannsstadt	Detailuntersuchung. Altablagerung im Erosionsbereich des Breitenbachs
2012	Erzbistum Bamberg	Maria-Ward-Schule Nürnberg	Orientierende Altlastenerkundung, Gebäudeschadstoffuntersuchungen Altstandort Maschinenfabrik Cramer & Klett – MAN
2011	Amtsgericht Schweinfurt	Standort Marterstock Hammelburg	Historische Recherche, Orientierende Altlastenerkundung
2011	LRA Bamberg	Ehem. Sprengplatz Rattelsdorf	Detailuntersuchung
2011	Stadt Herzogenaurach	Parkplatz Schlossgraben ehem. Brauerei Hubmann	Erkundung von altlastenbedingten Setzungen, Geophysik

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Fachbereich Gebäuderückbau

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2018	Autobahndirektion Nordbayern	Talbrücke Heidingsfeld, BAB A3	Schadstoffuntersuchung Autobahnbrücke, A+S-Plan, SiGeKo nach BGR 128, weiterführende Beratung Rückbau-/Entsorgung von Schadstoffen
2018	Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos	Dominikus-Savio-Schule, Pfaffendorf	Rückbauüberwachung, abfallrechtliche Deklarationen
2018	Staatliches Bauamt Bamberg	Rückbau und Neubau Mensa, Innenstadt Bamberg	Rückbauüberwachung abfallrechtliche Deklarationen
2018	Markt Breitengüßbach	Erweiterung Kindergarten Breitengüßbach	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2018	Markt Heiligenstadt i.Ofr.	Rückbau Kläranlage Heiligenstadt i. Ofr.	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2018	Staatliches Bauamt Bamberg	Hochschule Coburg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2018	Stadt Bamberg	Digitales Gründerzentrum Bamberg auf dem Gelände der ehem. Lagarde-Kaserne	Rückbau-/Sanierungsüberwachung, abfallrechtliche Deklarationen
2018	KANN GmbH Baustoffwerke	Rückbau Betonmischwerk am Standort Haßfurt	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2018	Landratsamt Bamberg	Erweiterung Realschule Hirschaid	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2018	Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg	Sanierung JVA Nürnberg-Frauenhaft	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2017	Staatliches Bauamt Bamberg	Untersuchung von 8 Brückenbauwerken im Landkreis Lichtenfels und Bamberg	Schadstoffuntersuchung zur Rückbau-/Sanierungsvorbereitung, Bewertung Bausubstanz
2017	Stadt Herzogenaurach	Rückbau/Sanierung mit anschließendem Neubau eines Rathauses	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz, Raumlufmessungen
2017	Landratsamt Bamberg	Sanierung Grund- und Mittelschule Hirschaid	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2017	Gemeinde Strullendorf	Rückbau mit anschließendem Neubau	Schadstoffuntersuchung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
		Mehrgenerationenhaus Strullendorf	Bausubstanz
2017	Neuapostolische Kirche Süddeutschland	Teilrückbau mit anschließendem Neubau Neuapostolische Kirche in Coburg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2017	Stadt Bamberg	Digitales Gründerzentrum Bamberg auf dem Gelände der ehem. Lagarde-Kaserne	Raumluftmessungen
2017	Staatliches Bauamt Bamberg, Außenstelle Coburg	Sanierung Landestheater Coburg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2017	Eberth Bau & Co. KG	Zentralstelle Cybercrime der bayer. Justiz auf dem Gelände der ehem. Lagarde Kaserne	abfallrechtliche Deklaration von belastetem Abbruchmaterial
2016	EcoLoft AG	Umbau ehem. Spinnerei in Forchheim	Sanierungsüberwachung
2016	Erzdiözese Bamberg	Teilrückbau und Sanierung Maria-Ward-Schulen in Nürnberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH	Erweiterung Juraklinik Scheßlitz	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz, Bausubstanzbewertung, weiterführende Beratung
2016	Staatliches Bauamt Bamberg	Rückbau und Neubau Mensa, Innenstadt Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Erzdiözese Bamberg	Sanierung Berufsfachschulen Maria Hilf in Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Markt Rattelsdorf	Mittelschule Rattelsdorf	Sanierungsüberwachung
2016	Eberth Bau & Co. KG	Sanierung Clavius-Gymnasium Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Postler Wohnanlagen GmbH & Co. KG	Rückbau ehem. Volkswagenzentrum in Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Erzbistum Bamberg	Sanierung Maria-Ward-Schulen in Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	BAURCONSULT	Ausbau Ankunfts- und Rückführungszentrum auf ehem. Warner Barracks-Gelände, Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Landratsamt Bamberg	Erweiterung und Generalsanierung Realschule Scheßlitz	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Stadt Bamberg	Digitales Gründerzentrum Bamberg auf dem Gelände der ehem. Lagarde-Kaserne	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Deutsche Provinz der	Dominikus-Savio-Schule, Pfaffendorf	Schadstoffuntersuchung

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
	Salesianer Don Boscos		Bausubstanz
2016	Krieger Grundstück GmbH	Gewerbe-Immobilie in der Nürnberger Straße 170 in Bamberg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos	Wohnheim Josefsheim in Bamberg Umbau und Erweiterung	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg	Universität Erlangen - Kälteverbund Naturwissenschaftliche Fakultät	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2016	Kath. Kirchenstiftung St. Oswald, Baunach	Pfarrkirche St. Oswald, Baunach	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2015	Staatliches Bauamt Bamberg	Untersuchung von 2 Brückenbauwerken im Landkreis Lichtenfels zur Rückbau- /Sanierungsvorbereitung	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz, Chlorid-Eintrag Betonüberbau
2015	Projekt Bauart GrundInvest GmbH	Umbau Diakonisch-Soziales-Zentrum in Coburg	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2015	Ingenieurbüro Sauer + Harrer GmbH	Energetische Sanierung Sportheim Eggolsheim	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2014	Raab Baugesellschaft mbH & Co. KG	Rückbau Gebäudegruppe Am Kreuzberg, Bad Staffelstein	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz
2014	Markt Rattelsdorf	Kindergarten und Mittelschule Rattelsdorf	Schadstoffuntersuchung Bausubstanz, Raumluftmessungen

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Fachbereich Geothermie

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2018	LRA Kronach	Volkshochschule Kronach	Machbarkeitsstudie und Errichtung eines EWS-Feldes aus 6 Sonden bis 80 m Endteufe
2018	Staatliches Bauamt Bamberg	Neubau Hochschule für den öffentlichen Dienst, Kronach	Machbarkeitsstudie geothermische Nutzungen
2018	Autohaus Sperber	Neubau Autohaus in Bamberg	Machbarkeitsstudie geothermische Nutzungen
2017	Erzbischöfl. Ordinariat, Bauamt	Maria-Ward-Schulen Nürnberg	Errichtung von zwei Geothermiebrunnen bis 19,0 m Endteufe
2017	Kath. Kirchenstiftung Frensdorf	Kirche Frensdorf	Neubau eines Schluckbrunnens für eine bestehende Geothermieanlage
2017	Fischer Geoplan GmbH	Neubau Jüdisches Museum Fürth	Baubegleitende und Schlussabnahme eines EWS-Feldes aus 12 Sonden bis 60 m
2016	MBFZ toolcraft GmbH	Firmengebäude Georgensgemünd	Geothermische Brunnenanlage, Überprüfungen und Neibeantragungen wasserrechtliche Genehmigungen
2016	BFM Services GmbH, Bad Staffelstein	Firmengebäude Bad Staffelstein	Errichtung einer Brunnenanlage für geothermische Zwecke, Wasserrechtliche Begutachtungen und Bauabnahmen
2016	Amft Planen & Bauen	div. EFH und MFH im Raum Hallstadt	Machbarkeitsstudien, Brunnenplanungen, wasserrechtliche Abnahmen und Antragsstellungen
2015	Klett Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Lichtenfels-Schney	Betriebs- und Fabrikgebäude Schley	Nutzung der ehemaligen Trinkwasserquelle Schley für geothermische Nutzungen
2015	LRA Bamberg	Realschule Hirschaid	Machbarkeitsstudie geothermische Nutzungen

Referenzliste

Auswahl, Stand 12.12.2018



**GARTISER
GERMANN
& PIEWAK**
INGENIEURBÜRO
FÜR GEOTECHNIK
UND UMWELT GMBH

Jahr	Auftraggeber	Projektbezeichnung	Auftrag
2014	Erzbistum Bamberg	Pfarrheim Schönbrunn im Steigerwald	Machbarkeitsstudie geothermische Nutzungen
2014	BEW Stadtwerke Bayreuth	Richard-Wagner-Museum	Errichtung eines EWS-Feldes aus 16 Sonden bis 53 m Endteufe
2014	Musikhaus Thomann e.K.	Neubau Verwaltung 2013	Errichtung eines EWS-Feldes aus 16 Sonden bis 90 m Endteufe
2014	Staatliches Bauamt Bayreuth	Technisches Ämtergebäude	Abnahme eines EWS-Feldes mit 42 Sonden bis 100 m
2014	Avantage GmbH	Seniorenzentrum Schnaittach, Errichtung einer EWS-Anlage	Gutachten im Wasserrechtsverfahren, Beratung
2014	Erzbischöfl. Ordinariat, Bauamt	Maria-Ward-Schulen Nürnberg, Errichtung einer Grundwasserbenutzungsanlage	Brunnenplanung, Hydrogeologische betreuung
2013	Schloß Wernsdorf e. V.	Neubau Musikinstrumentenwerkstatt	Errichtung eines EWS-Feldes aus 4 Sonden bis 70 m Endteufe
2012	Musikhaus Thomann e.K.	Neubau Service Center Thomann	Errichtung eines EWS-Feldes aus 38 Sonden bis 100 m Endteufe
2011	Stadt Baunach	Umbau Brauerei Lechner in ein Bürgerhaus	Errichtung eines EWS-Feldes aus 16 Sonden bis 115 m Endteufe
2010	Sozietät RAe Beck	Neubau Bürogebäude Erlenstegen/Nürnberg	Errichtung eines EWS-Feldes aus 16 Sonden bis 70 m Endteufe
2009	Schäfer Mode GmbH	Erweiterung Firmenhallen Strullendorf	Errichtung eines EWS-Feldes aus 26 Sonden bis 125 m Endteufe
seit 1998	über 100 Projekte	Errichtung von Geothermieanlagen: Geschlossene Systeme (Erdwärmesonden) Offene Systeme (Brunnenanlagen)	Standortbewertung im Zuge von Baugrundgutachten Machbarkeitsstudien Geothermie Gutachten im vereinfachten Wasserrechtsverfahren nach § 9 WHG und Art. 70 BayWG Baubegleitende und anschließende Bauabnahmen nach § 9 WHG und Art. 15 BayWG Unterlagen gem. VPSW